

Tato výzva se Vás týká, pokud jste si u nás zakoupili některé z následujících RUKAVIC BURNER od značky TAYLOR MADE:



Kód modelu: 8362767

Kódy zboží: 2066796 / 2066797 / 2066798 / 2066799 / 2066800

a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 12. 2017.

Žádáme Vás, abyste zmíněné výrobky dále nepoužívali.

V rámci kontrol kvality a bezpečnosti pracovníci značky TAYLOR MADE zjistili, že některé rukavice obsahují příliš vysoké koncentrace šestimocného chromu, který může ve vzácných případech vyvolat alergické reakce.

Značka TAYLOR MADE se proto rozhodla dané rukavice Burner stáhnout z trhu.

Žádáme Vás, abyste své rukavice Burner zanesli do prodejny, kde Vám budou vráceny peníze.

S veškerými dotazy se můžete obrátit na náš zákaznický servis dostupný na čísle +420 228 800 008 každý den od 9 do 19 h.

Jménem značky TAYLOR MADE bychom Vám chtěli poděkovat za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Philippe SCHAAF
Obchodní ředitel pro golf

Vyvěsit až do 30. 6. 2018