



PŘEDMĚT: [BEZPEČNOST] – Stažení VÝROBKU – LJ 150 N NEW – DECATHLON
BEZPEČNOSTNÍ POSTUP

Zákazník : XXXXXXXXXXXXX
Číslo zákaznické karty: XXXXXXXXXXXXX

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením výrobku LJ 150 N značky TRIBORD. V rámci procesu kontroly kvality a bezpečnosti pracovníci týmů TRIBORD zjistili, že v ojedinělých případech nesplňuje úroveň bezpečnosti následující výrobek: **LJ 150N NEW - TRIBORD - Kód artiklu: 2524064**

Toto upozornění se Vás týká, pokud jste si zakoupili výrobek v období od **15. února 2021 do 10. března 2021** včetně.

V ojedinělých případech může být **bombička CO₂** prázdná a nedojde k automatickému nafouknutí vesty. Prosíme Vás, abyste vestu zkontrolovali.

Nepoužívejte vestu bez předchozí kontroly.

Vestu zkontrolujete tak, že odšroubujete bombičku CO₂, která se nachází v levé části vesty, abyste mohli zkontrolovat, zda není proražená podle obrázků níže:



Tato vada může být vyřešena **snadno a rychle**:

Můžete:

- si zdarma nechat bombičku vyměnit v jakékoliv prodejně DECATHLON.
- požádat o výměnu záchranné vesty v jakékoliv prodejně DECATHLON.
- vestu vrátit v jakékoliv prodejně DECATHLON a nechat si vrátit peníze.

Pokud se nemůžete dostavit na prodejnu, kontaktujte naše zákaznické centrum: **+420 228 800 008, od pondělí do neděle od 9:00 a 19:00 hodin.**

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti. Guénolé HAVARD, Leader Tribord