

# ⚠️ STAŽENÍ VÝROBKU ⚠️

## Nafukovací záchranné vesty a k nim určené náhradní hydrostatické sady

Společnost PLASTIMO Vás informuje o důležitém bezpečnostním upozornění, které se týká **POUZE** záchranných vest vybavených hydrostatickým nafukovacím systémem Hammar MA1 s bombičkou CO<sub>2</sub> ISI a k nim určených náhradních sad.

Pokud jste zakoupili tyto výrobky v období od 1. října 2019 do 21. srpna 2021 včetně, týká se Vás toto upozornění:

**Název výrobku: Záchranná nafukovací vesta Pilot 165 ZIP a/nebo náhradní sada MA1**

**Značka: PLASTIMO**

**Kód výrobku: 8290714 / 8571488**

**RAPPEL**



- Navzdory přísným postupům kontroly kvality společnost PLASTIMO zaznamenala, že některé záchranné vesty nespĺňují bezpečnostní požadavky a nedosahují standardů požadovaných normou ISO 12402: tj. doba nafouknutí je delší než 5 s.
- Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Proto jsme se rozhodli toto stažení výrobku rozšířit **na POUZE výše zmíněné záchranné vesty a náhradní sadu MA1 + bombičku CO<sub>2</sub> ISI**. Žádáme Vás, abyste přestali používat vesty se zařízením MA1 a bombičkami CO<sub>2</sub> i náhradními sadami MA1 + ISI CO<sub>2</sub>. Vybavení je potřeba vrátit a nechat zkontrolovat. V rámci kontroly bude provedena výměna nafukovacího systému Hammar MA1 a bombičky CO<sub>2</sub> ISI.
- Abychom mohli tuto bezplatnou výměnu provést co nejrychleji, žádáme všechny zákazníky, kteří vlastní výše uvedenou záchrannou vestu a/nebo sadu, aby se obrátili na autorizovaný servis nebo napsali přímo na adresu [gilets-lifejackets2023@plastimo.com](mailto:gilets-lifejackets2023@plastimo.com) a domluvili se na vrácení a výměně svého výrobku (s uvedením dodací adresy, na kterou budou vyměněná záchranná vesta + sada doručeny).